



Otros productos | Autres produits | Other products



UM314



UM314T



UM314B



UM314G




PA651



PA655




UM1160




UM1220



H318



Ref.	A	B	H	H1
VM314	1850 mm	1203 mm	910 mm	660 mm



Pies tubulares de acero corten de 50 x 100 mm. Tablones de sección 210 x 50 mm en madera de pino tratada en autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. Tornillería de acero inoxidable. Anclaje recomendado: Base empotrable en hormigón.

Nota:

- Sabías que... la madera natural “respira” es decir, absorbe y desprende la humedad en ambiente seco. Por lo tanto, es normal que puedan aparecer grietas en la madera. No influencia para nada en su capacidad de resistencia y su durabilidad.
- La oxidación del acero corten evoluciona con el paso del tiempo y se oxida, más o menos rápido, en función de la temperatura ambiente y la humedad.

Piètement en tôle d'acier Corten de 50 x 100 mm. Lattes de section 210 x 50 mm en bois de pin traité en autoclave sous vide d'air (classe 4 contre les vers à bois, les termites et les insectes). Vis en acier inoxydable. Ancrage recommandé: base à encastrer avec béton.

Note:

- Saviez vous que... le bois naturel “respire”, c'est-à-dire, qu'il absorbe et restitue de l'humidité dans une atmosphère sèche. Il est par conséquent normal que des fissures apparaissent dans le bois. Ceci n'influence en rien sa capacité de résistance et sa durabilité.
- L'oxydation de l'acier évoluera au fil du temps, et sera plus ou moins rapide en fonction de la température ambiante et de l'humidité.

Legs in 50 x 100 mm untreated corten steel. 210 x 50 mm pine wood boards, vacuum-pressure treated in autoclave (class 4) against woodworm, termites and insects. Stainless steel bolts. Recommended anchoring: Embeddable base with concrete.

Note:

- Did you know... natural wood “breathes” i.e. it absorbs humidity and releases it in dry atmospheres. It is therefore normal for cracks to appear in wood. This has no effect whatsoever on its strength and durability.
- The rustiness from Corten steel evolves overtime, which means that this material sooner or later will get rusty depending on the humidity and temperature levels.

OPCIONAL | EN OPTION | OPTIONAL

Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color MARSON.
Finition couche primaire époxy et thermolaquage polyester teinte MARSON.
Epoxy primer coating and MARSON polyester powder coated finish.

